

Aparat za gaÅ¡enje poÅ¾ara S50, ABC prah

Description

Sistem za aktiviranje ureÄ aja pomoÄ u dugmeta za Å¡ok je najbrÅ¾i naÄ in da ga aktivirate, bez rizika od pogreÅ¡nog rukovanja. UgraÄ ena boca sa CO_2 osigurava visoku pouzdanost ureÄ aja dugo vremena, dok jednostavno rukovanje mlaznicom na kraju fleksibilne gumene cijevi omoguÄ ava sigurno gaÅ¡enje svih klasa poÅ¾ara.< /p>

KAKO KORISTITI: Prilikom upotrebe izvucite Å¾uti osiguraÄ i stavite aparat za gaÅ¡enje pod pritisak pritiskom ili pritiskom na dugme na zatvaraÄ u, Å¡to aparat Ä ini spremnim za gaÅ¡enje. Mlaznicu piÅ¡tolja treba koristiti za usmjeravanje mlaza baruta u podnoÅ¾je vatre i, ako je potrebno, zaustaviti otjecanje praha.

Primjena: Zbog njihove pouzdanosti, preporuÄ ujemo upotrebu aparata za gaÅ¡enje poÅ¾ara sa CO_2 bocom u industrijskim pogonima i skladiÅ¡tima, stambenim zgradama, hotelima, garaÅ¾ama i u vozilima. Mogu se uspjeÅ¡no koristiti za gaÅ¡enje svih klasa poÅ¾ara osim zapaljenih metala i njihovih legura.

Meta Fields

+382 20 633 318

Ts Prod Custom Tab Content :

TehniÄ ke specifikacije

Performanse ureÄ aja	prenosivi sa CO_2 bocom
Vrsta sredstva za gaÅ¡enje	praÅ¡ak ABC
Klasa vatre	ABC
Izdanje	Redovno izdanje
GaÅ¡enje elektriÄ nih instalacija i ureÄ aja pod naponom	do 1000V
KoliÄ ina sredstva za gaÅ¡enje	50 kg
Vozi	CO_2 - 1100 g
Raspon temperature	-30Ë C do +60Ë C
Masa ureÄ aja	90 kg
EN3 efikasnost	III B
Efikasnost u jedinicama za gaÅ¡enje poÅ¾ara	nije primjenjivo
Dimenzije (preÄ nik/visina mm)	318 / 1065
Standardno	EN1866
Direktive	PED 2014/68/EU