



Aparat za gašenje poškara S50, ABC prah

Description

Sistem za aktiviranje uređaja pomoću dugmeta za šok je najbrži način da ga aktivirate, bez rizika od pogrešnog rukovanja. Ugrađena boca sa CO₂ osigurava visoku pouzdanost uređaja dugo vremena, dok jednostavno rukovanje mlaznicom na kraju fleksibilne gumene cijevi omogućava sigurno gašenje svih klasa poškara.

KAKO KORISTITI: Prilikom upotrebe izvucite šuti osigurač i stavite aparat za gašenje pod pritisak pritiskom ili pritiskom na dugme na zatvaraču, što aparat čini spremnim za gašenje. Mlaznicu pištolja treba koristiti za usmjeravanje mlaza baruta u podnožje vatre i, ako je potrebno, zaustaviti otjecanje praha.

Primjena: Zbog njihove pouzdanosti, preporučujemo upotrebu aparata za gašenje poškara sa CO₂ bocom u industrijskim pogonima i skladištima, stambenim zgradama, hotelima, garažama i u vozilima. Mogu se uspješno koristiti za gašenje svih klasa poškara osim zapaljenih metala i njihovih legura.

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

TehniÄ ke specifikacije

Performanse ureÄ aja	prenosivi sa CO ₂ bocom
Vrsta sredstva za gaÅenje	praÅjak ABC
Klasa vatre	ABC
Izdanje	Redovno izdanje
GaÅenje elektriÄ nih instalacija i ureÄ aja pod naponom	do 1000V
KoliÄ ina sredstva za gaÅenje	50 kg
Vozi	CO ₂ - 1100 g
Raspon temperature	-30Ë C do +60Ë C
Masa ureÄ aja	90 kg
EN3 efikasnost	III B
Efikasnost u jedinicama za gaÅenje poÅ¼ara	nije primjenjivo
Dimenzije (preÄ nik/visina mm)	318 / 1065
Standardno	EN1866
Direktive	PED 2014/68/EU